

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf,
Jón Norðfjörð
Berghólabraut 7
260 Njarðvík

Reykjavík 7. maí 2018
UST201803-405/gf
08.14.02

Varðar reglubundið fyrra eftirlit 2018 - Sorpeyðingarstöð Suðurnesja – Kalka

Þann 27. mars sl. fór fram eftirlit í Sorpeyðingastöð Suðurnesja í Helguvík. Í samræmi við 4. mgr. 12. gr. í reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávik komu fram við eftirlit en tvær ábendingar um atriði sem betur mega fara voru sett í eftirlitsskýrslu.

Virðingarfyllst,



Gottskálk Friðgeirsson



Guðbjörg Stella Árnadóttir
teymisstjóri

Afrit: Heilbrigðisnefnd Suðurnesjasvæðis

EFTIRLITSSKÝRSLA

Sorpeyðingastöð Suðurnesja Kalka, Berghólabraut, Helguvík



Dags eftirlits	27.3.2018	Ábyrgðarmaður eftirlits	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Sorpeyðingastöð Suðurnesja	Eftirlitsmaður	Halla Einarsdóttir
Heimili	Berghólabraut 7	Tegund eftirlits	Reglubundið fyrra eftirlit
Kennitala	5312780469	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Jón Norðfjörð	ÍSAT nr.	38.21.0,38.22.0
Fulltrúi fyrirtækis	Ingþór Karlsson	Staðsetning	325484,211 396471,342

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik frá kröfum í starfsleyfi fundust í eftirliti en bent var á tvö atriði sem betur mættu fara.

UMFANG EFTIRLITS

Komið var í eftirlit hjá Sorpeyðingastöð Suðurnesja og hófst eftirlitið á fundi. Jón Norðfjörð og Ingþór Karlsson voru fulltrúar rekstraraðila en Halla Einarsdóttir og Gottskálk Friðgeirsson voru mætt fyrir hönd Umhverfisstofnunar.

Dagskrá:

- Lyktir útistandandi frávika frá síðasta eftirliti
- Loftgæði og dreifing útblásturs frá skorsteini – loftdreifilíkan
- Símaelingar og kvörðun mæla
- Framkvæmdir
- Gagnaskil
- Vöktunaráætlun
- Aðfinnslur og kvartanir
- Skoðun á urðunarstaðnum, myndir tekna og kvittun fyrir eftirliti afhent.

- Tvö frávik frá kröfum í starfsleyfi fundust í síðara eftirliti 2017. Snéru þau að magni ryks í útblæstri og magni olíu/fitu í frárennsli. Rekstraraðili brást við og eftir endurmælingar sem bárust í janúar og febrúar sl. reyndist ryk í útblæstri um 1 mg/Nm^3 og olía í frárennsli stöðvarinnar $3,2 \text{ mg/l}$. Bæði gildi vel undir kröfum í starfsleyfi. Rekstraraðili gerði athugasemd við að stök árleg mæling væri notuð sem mælikvarði á losun mengunar frá sorpbrennslunni. Bent var á í eftirlitinu að ósk um breytingu á starfsleyfi þurfi að berast til Umhverfisstofnunar hafi rekstraraðili hug á því.
- Rekstraraðili skilaði í maí 2017 inn loftdreifilíkani sem verkfræðistofan Vatnaskil vann fyrir nágrenni sorpbrennslunnar. Krafa í starfsleyfi, grein 4.9, er um reykháf sem skal vera minnst 24 m hárr yfir gólf brennslustöðvarinnar og útblásturshraði skal vera nógu mikill til þess að ekki sé hætta á niðurdrætti í nágrenni stöðvarinnar. Umhverfisstofnun hefur enn ekki lokið skoðun sinni á skýrslu Vatnaskila og á meðan eru ekki gerðar auknar kröfur til útblásturshraða eða hæðar á skorsteini.
- Símaelingar á ryki, kolmóxíði, brennisteinsdíoxíði, vetrisklóriði og TOC (heildarmagni lifræns kolefnis) skulu fara fram í útblæstri og eins skal mæla hitastig í brunahólfí og styrk súrefnis, þrýsting, hita og vatnsgufuinnihald í útblásturlofti. Mælingar hafa farið fram um árabíl en rykmælirinn er úr sér genginn, ekki hefur verið hægt að kvarða hann lengi og því er nýr mælir í pöntun. Keyptur verður SICK mælir ásamt uppsætingu og kvörðun á honum. Aðrir mælar eru kvarðaðir með þrigga ára millibili, síðast í febrúar 2017. Verkfræðistofan EFLA hefur séð um kvarðanir ásamt viðhaldi á mælunum. Fram kom hjá rekstraraðila að samsetning úrgangs getur haft nokkuð mikil áhrif á losun frá brennslunni. Greinileg áhrif koma fram á haustin þegar sláturúrgangur berst í miklu magni. Vökvaðinnihald er hátt og raki í ferlinu veldur kólnun í eftibrennslu og toppum í NOx. Stækka þyrfi safngryfju framan við brennsluhólfid svo hægt væri að auka blöndun úrgangsins áður en hann er fluttur inn í brennsluhólfid og fá þannig jafnari brennslu. Farið er fram á að rekstraraðili upplýsi stofnunina um framgang verksins við endurnýjun rykmælis.
- Spilliefni skulu geymd þannig að úrkomuvatn komist ekki að þeim, geymd og meðhöndluð á bundnu yfiborðslagi með fráveitu sem tengd er við olíuskilju og söfnunarþró. Heimilt er að geyma og meðhöndla allt að 90 tonn af botnösku á svæði með bundnu yfirborði og hindra dreifingu botnöskunnar t.d. með byggingu skýlis. Framkvæmdir við byggingu spilliefnageymslu og botnöskuskýlis hafa enn ekki hafist. Verkið var hannað og boðið út á síðasta ári en engin tilboð bárust. Rekstraraðili hefur verið í sambandi við verktaka en enn er samningur ekki í höfn. Áfram verður unnið í málínu og Umhverfisstofnun haldið upplýstri.
- Farið var yfir gagnaskil rekstraraðila og allar skýrslur og önnur gögn hafa borist. Árlegar mælingar og samantekt á niðurstöðum símaelinga hafa borist með skilum, frárennslismæling barst á síðasta ári, skýrsla um magn og gerð úrgangs og grænt bókhald bárust á réttum tíma. Samantekt skráninga er birt í ársskýrslu rekstraraðila. Vegna misskilnings barst útstreymisbókhald of seint en skilafrestur er 1. maí hvert ár. Útstreymisbókhald barst síðan 30. ágúst sl.

6. Rekstraraðili skal vakta helstu umhverfisþætti í þeim tilgangi að það álag á umhverfið sem starfssemin veldur. Vinna við vöktunaráætlun hófst á síðasta ári og ráðist var í díoxínmaelingar á haustmánuðum. Rekstraraðili lagði síðan þann 3. janúar sl. fram tillögu að vöktunaráætlun sem Umhverfisstofnun hefur fjallað um. Athugasemdir stofnunarinnar voru sendar rekstraraðila í febrúar sl. og von er á endurbætri vöktunaráætlun fljótega.

7. Tvö erindi bárust á síðasta ári sem snerta starfsemi Sorpeyðingu Suðurnesja. Annað snertir geymsla á plastefnum (fiskikerum og gluggaeftni) á lóð á horni Hafnarvegar og Ferjutraðar í Reykjanesbæ. Málið hefur verið útskýrt fyrir eftirlitsaðila sem bent hefur á að starfsleyfið heimili ekki geymslu úrgangs á þessum stað og bendir rekstraraðila á að senda inn erindi til Umhverfisstofnunar sé þörf er á þessarri geymslu. Hitt erindið er umföllun staðarblaðs um geymslu flugósku í lokuðu geymsluhúsnæði að Fitjabraut 10 í Reykjanesbæ. Rekstraraðili hefur leyfi fyrir geymslunni í starfsleyfi sínu og verður því ekki gerð athugasemd við hana í eftirlitini.

8. Farið var yfir innsend gögn með rekstraraðila og eins og áður hefur komið fram voru allar mælingar í frárennsli og útblæstri í samræmi við kröfur starfsleyfis. Díoxín í útblæstri mældist þó $0,11 \text{ ng/Nm}^3$ en nákvæmni í mæliaðferðinni er +/- 30%. Það telst því ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi.

9. Farið var í skoðun á geymsluhúsnæði í Njarðvík. Snyrtilegt var um að litast og öryggismál í lagi. Um 170 metrar eru í íbúðarhverfi það sem næst er geymslunni.

ATHUGASEMDIR

1. Endurnýjun rykmælis í reykháfi.

Farið er fram á að rekstraraðili upplýsi stofnunina um framgang verksins.

2. Bygging spilliefnageymslu og botnöskuskýrlis.

Senda skal stöðuskýrslu til stofnunarinnar.

ANNAÐ

Eftirfylgnimáli vegna seinna skila á útstreymisbókhaldi ársins 2016 er lokið.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 07.05.2018


Gottskálk Friðgeirsson