



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 28/09/2026	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 123200002
Verkefni: Biklagnir	Prófað skv.: Fyrismæli UST	Hvað prófað:
Verkkaupi: Colas	Prófunar aðferð: Þrýstiloft	Löndunarlögn frá
Verknúmer: 10001232	Prófunar þrýstingur: 3.5 Bar	bryggju að loka við T-4
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilirði: Skýað - 3-5m/sek. 9°C - 0mm/klst.	
Eftirlit: S Ben	Tengiliður: S Ben	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
11:50:36	0.02		15.84
11:53:42	3.89		17.87
12:00:00	3.89		17.87
12:15:00	3.89		16.07
12:30:00	3.89		14.71
12:45:00	3.89		13.59
13:00:00	3.89		12.91
13:15:00	3.89		12.46
13:30:00	3.89		12.01
13:45:00	3.89		12.01
14:00:00	3.89		12.01

Att.:

Niðurstaða: Prófið stóðst



Prófið féll



Undirritun fulltrúa verkkaupa

Undirritun prófunaraðila



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 28/09/2026	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 123200002
Verkefni: Biklagnir	Prófað skv.: Fyrismæli UST	Hvað prófað:
Verkkaupi: Colas	Prófunar aðferð: Þrýstiloft	Löndunarlögn frá
Verknúmer: 10001232	Prófunar þrýstingur: 3.5 Bar	bryggju að loka við T-4
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilirði: Skýað - 3-5m/sek. 9°C - 0mm/klst.	
Eftirlit: S Ben	Tengiliður: S Ben	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
14:15:00	3.89		12.01
14:30:00	3.89		11.78
14:45:00	3.89		11.78
15:00:00	3.89		11.78
15:15:00	3.89		11.78
15:30:00	3.89		11.78
15:45:00	3.89		11.56
15:58:32	3.89		10.88
16:00:36	0.02		10.66

Att.:

Prófið er endurtekning prófs 123200001 sem féll vegna biktappa í lögn.

Lögnin var hituð í 100°C og biktappa blásið inn í tank T-4 áður en prófun hófst.

Niðurstaða: Prófið stóðst



Prófið féll



Undirritun fulltrúa verkkaupa

Undirritun prófunaraðila