

EFTIRLITSSKÝRSLA

Mýrdalshreppur við Uxafótarlæk



Dags eftirlits	26.9.2013	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Mýrdalshreppur	Fulltrúi UST	
Heimili	Austurvegi 17	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	4612830399	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Ásgeir Magnússon sveitarstjóri	ÍSAT nr.	38.21.00
Fulltrúi fyrirtækis	Ögmundur Ólafsson	Staðsetning	501748,175 324486,012

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Umgengni var í lagi á urðunarsvæðinu bæði norður- og suðursvæði. Engin frávik voru staðfest eða athugasemdir gerðar. Áhugi er á að leggja niður norðursvæði og nota suðursvæðið eingöngu

UMFANG EFTIRLITS

Haldinn var fundur með forráðamönnum urðunarstaðarins, auk ofannefndra Ögmundur Ólafsson umsjónarmaður norðursvæðis. Farið var yfir síðustu eftirlitsskýrslu, framkvæmd urðunar, aðgangshindranir og hvernig tryggja megi að ákvæðum starfsleyfis sé fylgt. Þá voru hugmyndir rekstraraðila um breytingar, þ.e. að leggja niður urðun á norðursvæði ræddar. Að lokum voru urðunarsvæðin skoðuð.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

ANNAÐ

Rekstraraðili hefur hug á að hætta urðun á norðursvæði. Nauðsynlegt er að rekstraraðili sendi Umhverfisstofnun kynningu á fyrirhuguðum breytingum. Í kjölfarið, innan 4. vikna, mun stofnunin leggja mat á hvaða ráðstafana er þörf, þá helst hvort breytingin kalli á endurskoðun starfsleyfis eður ei.

Reykjavík, 16.10.2013

Sigrún Guðmundsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á íþágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.