

Umhverfisstofnun
Áb. _____
25 JAN 2006 43.12
Tilv. _____



Umhverfisstofnun

Environment and Food Agency of Iceland

Suðurlandsbraut 24
IS - 108 Reykjavík, Island

☎ (+354) 591 2000

Fax (+354) 591 2010

umhverfisstofnun@ust.is

www.umhverfisstofnun.is

Oliudreifing ehf Aðalstöðvar
Einar Sveinn Ólafsson
Gelgjutanga
104 Reykjavík

Reykjavík, 24. janúar 2006

Tilvísun: UST20060100202/em

Skoðun á flotaoliugeymi ODR á Seyðisfirði

Hjálagt eru skoðunarskýrslur vegna skoðunar á flotaoliugeymi ODR á Seyðisfirði

Umhverfisstofnun gerir engar athugasemdir við notkun á geyminum

Virðingarfyllt


Eiríkur Magnússon

UMHVERFISSTOFNUN

Suðurlandsbraut 24 108 Reykjavík

Sími 591 2000

Fax 591 2020

SKOÐUN Á FLOTAOLÍUGEYMI ODR ehf Á SEYÐISFIRÐI

DAGS. 19.01.2006.

GEYMIR m³

1 **BOTN:**
5.9 - 6.4 mm

Tveir pollar annar 3.5
Þrjár búllur í botni út við kverkina.

VIÐGERÐ

Soðið í pollana. Soðið við búllurnar. Soðið á plötusamskeytum,
sýndist eins og um nálargat væri að ræða. (Sjá teikningu

2 **KVERK**

Í lagi

VIÐGERÐ

Nei.

3 **HLIÐAR**
6.0 - 6.6

Í lagi

VIÐGERÐ

Nei

4 **ANNAÐ**

Einhver málning hefur verið borin á botninn og aðeins upp á hliðarnar.
Undan tóppumav bot 9.6


24.01.2006.

Ay. M.

ODR, Seydísþjóður

19.01.2001

Flótdúgum



Alid 6.8 - 6.0 - 6.6 6.2 6.5 6.5

Boðn í undan löppum 9.6

Sodid í polla (2) umma 35 mm djúpu

Sodid við bullum

Björgvin Magnússon